

Dossier d'accessibilité ASSOCIATION CORIDYS VAR

**POUR LES LOCAUX SITUÉS :
Bâtiment D – Espace Athéna – Parc Athéna
Impasse des Peupliers
83190 OLLIOULES**

Résumé :

N'hésitez-pas à appeler le secrétariat pour plus de détail sur l'accessibilité : 04 83 57 49 42.

Pour le public venant dans nos locaux, nous garantissons l'accessibilité à toutes nos activités, mais notons **2 points de vigilance détaillés dans les pages suivantes (en orange) :**

- **La pente d'accès est un peu pentue**
- **Les toilettes les plus spacieux, n'ont que 1,15 m d'aire de retournement (ils ont bien une barre d'appui)**

Les rendez-vous individuels sont peut-être prévus dans un bureau à l'étage sans ascenseur

Si besoin, il est toujours possible de les prévoir en rez-de-chaussée (des bureaux sont toujours disponibles), si l'accès à l'étage par escalier est difficile.

Les ateliers de groupes ou formations en groupe sont toujours prévus au rez-de-chaussée.

Mis à part ces quelques points, les pages suivantes montrent que tout le reste est aux normes d'accessibilité.

Présentation globale des prestations proposées par l'association

L'association CORIDYS

- Travaille à la reconnaissance et la prise en compte des troubles cognitifs.
- S'entoure de professionnels spécialistes du fonctionnement cérébral (Neuropsychologues, ergothérapeutes, médecins spécialistes, neurologues, pédiatres, gériatres, étudiants chercheurs, ...).

Développe quatre pôles de compétences :

POLE INFORMATION

Pour répondre au besoin d'information de toutes personnes concernées par le fonctionnement cognitif et ses troubles.

Information / Documentation
Permanence téléphonique
Entretiens d'orientation
Sensibilisation/ Conférences
Centre de documentation
Edition / Site internet

POLE ACCOMPAGNEMENT

Permettre aux personnes présentant un handicap cognitif de réaliser leurs projets, en cohérence avec leurs souhaits et possibilités

Bilan-Diagnostic
Suivis, Remédiation
Ateliers familles
Compensation du handicap cognitif
Soutien à la scolarité, l'Emploi,
Le maintien à domicile

POLE FORMATION

Accompagner les professionnels dans la compréhension du fonctionnement cognitif, ses troubles, et les situations de handicap qu'ils génèrent.

Formation initiale et continue
dans nos locaux ou en établissements
Groupes de travail
Analyse des pratiques

POLE INNOVATION EXPERTISE

Constituer un pôle de ressources expertes identifiables dans le champ des troubles cognitifs.

Projets innovants et expérimentaux
Lien avec la recherche universitaire
Appui technique aux partenaires
Groupes de réflexions

Œuvrant dans le champ du handicap cognitif, les notions d'accessibilité cognitive nous tiennent à cœur. Mais de manière générale, l'accessibilité au sein de nos locaux, pour tout type de handicap a fait l'objet de différentes démarches :

Modalités de maintenance et d'utilisation des équipements d'accessibilité

1. Le parking

- Le parking de CORIDYS est spacieux, une place PMR ¹ balisée (au sol et via un panneau) est disponible à proximité de l'entrée du bâtiment



Association aux normes ?	OUI	NON
--------------------------	-----	-----

2. Cheminement extérieur du parking à l'entrée

Sol :

- Le sol du cheminement est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle

Signalétique :

- Signalétique indiquant l'entrée de Coridys Var
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Présence d'une sonnette extérieure en cas de besoin d'aide



PENTE

- Présence d'une pente pour accéder à l'accueil de nos locaux.
- Des murs, se situant à droite et à gauche de la descente, permettent de sécuriser l'accès PMR.

Pente dont le pourcentage d'inclinaison est peut-être important : Une sonnette est située sur le panneau en haut de la pente pour toute personne ayant besoin d'aide.

ESCALIERS

- Absence d'escalier pour accéder à l'accueil de nos locaux



Association aux normes ?	OUI	NON
--------------------------	-----	-----

Mais avec mesure compensatoire


¹ PMR : personne à mobilité réduite

3. L'entrée

L'association Coridys Var est locataire de l'ensemble du bâtiment.

PORTE D'ENTREE DU BATIMENT

- La porte d'entrée menant au secrétariat étant double, il est possible d'ouvrir les deux parties afin de faciliter l'accès. L'ouverture n'est pas automatique mais étant juste à proximité de l'accueil, la chargée d'accueil peut aider à l'ouverture si besoin.



Association aux normes ?	OUI	NON
--------------------------	-----	-----

4. L'accueil

Circulation

- Les espaces ouverts au public ne présentent pas d'obstacle au cheminement, ni au sol, ni en hauteur.

Personnel de l'association

- Le personnel appelé à être en contact avec le public est sensibilisé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne en situation de handicap (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...).



Bureau d'accueil

- Utilisable en position debout ou assise
- Configuré pour une communication visuelle

Association aux normes ?	OUI	NON
--------------------------	-----	-----

5. La circulation dans les locaux

Signalétique :

- Signalétique indiquant le lieu d'implantation de Coridys Var
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Sol stable
- Absence d'élément en saillie
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Possibilité de réaliser les rendez-vous dans des bureaux en rez-de-chaussée.

Escaliers :

Les escaliers ont une rambarde de sécurité, présence d'un carrelage anti-dérapant sur le début des marches.
Escaliers larges et éclairés.



Association aux normes ?	OUI	NON
--------------------------	-----	-----

6. Les sanitaires


3 toilettes sont disponibles au RDC dont 1 comportant de grandes largeurs ainsi qu'une rambarde d'appui.

NB : l'aire de 1,5m de retournement n'est pas possible. Mais il y a 1,15 m de diamètre.

L'espace pour le fauteuil ne se trouve pas sur le côté du toilette mais devant.

Mesure compensatoire : une barre d'appui de 37 cm est fixée à la gauche du toilette.

Sachant que les RDV au public ne durent qu'une heure ou deux heures, nous conseillons aux personnes qui ont besoin d'1,50 m de retournement (ou de pouvoir positionner leur fauteuil sur le côté du toilette) de prendre leurs dispositions avant de venir à CORIDYS VAR



Association aux normes ?	OUI	NON
--------------------------	-----	------------

Mais avec mesure compensatoire

7. Qualité de l'éclairage

Le bâtiment dispose d'une surface vitrée importante qui permet d'avoir une lumière naturelle agréable. Pour les pièces ou les moments de la journée où l'éclairage naturel n'est pas suffisant, présence d'ampoules minimum de 100 lux (<https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/23-leclairage-soyez-pret-pour-2015->)

8. Information

Mise à disposition du registre d'accessibilité sous format numérique sur le site de l'association.

Mise à disposition du registre d'accessibilité sous format papier à l'accueil de l'association.